

# 机械手检查保养需知

2014年7月30日




将电机取出后检查机头里面是否少油，手盘抓手感觉阻力是否一致。

松开D轴电机四个固定内六角螺栓。







将油加入到减速机里面，  
加油量：60ML。



手动转动电机，检查阻力是否一致。



[www.triowin.com](http://www.triowin.com)

上海沃迪自动化装备股份有限公司  
中国 上海 金山工业区亭卫公路5899号  
邮编: 201506 传真: 0086-21-54331011  
总机: 0086-21-37901188

Shanghai Triowin Automation Machinery Co.,Ltd.  
No.5899 TingWei Rd.Jinshan Industrial Zone Shanghai  
P.C. : 201506 Fax: 0086-21-54331011  
Tel.: 0086-21-37901188

# Thanks!